



Auto Service

Gebrauchtwagen-Zertifikat

Dieses Fahrzeug hat die intensive Qualitätskontrolle
des TÜV SÜD Gebrauchtwagen-Zertifikats erfüllt.



Fz-Ident-Nr: W0L0XCF6866013376
Prüfberichtsnummer: 4416019669
Prüfdatum: 07.07.2011



pel/Unterschrift

Auto Service



Gebrauchtwagen-Zertifikat

Die Kriterien:

Ihr neuer Gebraucher soll Ihnen Freude machen, sein Geld wert sein und Ihnen das Gefühl geben, richtig gewählt zu haben. Das Gebrauchtwagen-Zertifikat hilft Ihnen dabei, in dem großen Angebot an Gebrauchtfahrzeugen zielsicher den Richtigen zu finden. Es liefert Ihnen einen zuverlässigen, individuellen Bericht über den Zustand des Fahrzeugs, ausgerichtet an festgelegten Qualitätsnormen. Nur ein Gebrauchtwagen, der diesen Qualitätsnormen entspricht, erhält das Zertifikat. Ein Zertifikat kann nur erteilt werden, wenn bei der Untersuchung des Fahrzeugs folgender Zustand erkennbar ist:

Fahrzeugdokumente

- Anbauabnahmen für An-/ Umbauten liegen vor
- Bedienungsanleitung, Radiopass vorhanden
- Serviceheft vorhanden

Karosserie

- Ohne erkennbare Anzeichen für Unfallschäden oder unsachgemäß reparierte Unfallschäden
- Sauberer und gepflegter Gesamtzustand
- Unbeschädigt und vollständig vorhandene Anbau- und Kunststoffteile
- Keine Korrosionsschäden an Karosserie oder Bodengruppe
- Unbeschädigte Verglasung
- Ohne Funktionsstörungen von Motorhaube, Kofferraumdeckel, Türen oder Schiebedach
- Unbeschädigtes und einwandfrei funktionierendes Verdeck bei Cabriolets

Lackierung

- Lackierung ist insgesamt in Ordnung
- Ohne Lackschäden oder erkennbare unsachgemäß reparierte Lackbeschädigungen oder andere Schäden

Innenraum

- Gereinigter und gepflegter Innenraum
- Ohne sichtbare Schäden im Innenraum
- Ohne Mängel an Kontrolleinrichtungen
- Ordnungsgemäße Funktion von Heizung, Sitzheizung, Lüftung, Klimaanlage
- Keine Funktionsstörungen von Bedienungseinrichtungen
- Gummidichtungen funktionsfähig
- Reserverad/Reifenreparatursystem in Ordnung

Motorraum

- Motorraum sauber ohne sichtbare Undichtheiten
- Ohne erkennbaren Marderverbiss an Dämmung, Kabel, Leitungen oder Schläuchen
- Flüssigkeitsstände und Füllmengen in Ordnung
- Keine Undichtheiten am Kühlsystem erkennbar

Fahrwerk und Reifen

- Radblenden und Reifen in Ordnung
- Ohne Beschädigungen oder Oxidation an Felgen
- Zulässige/eingetragene Rad/Reifen-Kombination
- Restprofiltiefe mehr als 3 mm
- Kein erkennbares Spiel von Fahrwerksteilen
- Stoßdämpfer dicht

Antrieb und Auspuffanlage

- Ohne Ölverlust an Getriebe und Achsantrieb(en)
- Auspuffanlage dicht und ausreichend befestigt
- Gute Schaltbarkeit des Getriebes und keine untypischen Geräusche

Bremsanlage

- Korrekter Bremsflüssigkeitsstand, nächstes Wechselintervall max. in 12 Monaten
- Ohne Abweichungen der Bremswirkung
- Bremsscheiben und -beläge in Ordnung
- Wirkung der Feststellbremse in Ordnung
- Bremsschläuche und Bremsleitungen unbeschädigt und dicht

Elektrik/Beleuchtung

- Funktion und Zustand der Beleuchtungseinrichtung in Ordnung
- Leuchtweitenregulierung funktioniert einwandfrei
- Korrekte Scheinwerfereinstellung

Lenkung

- Kein erkennbares Spiel an den Übertragungselementen
- Einwandfrei funktionierendes Lenkgetriebe
- Kein Ölverlust am Lenkgetriebe

Probefahrt

- Ohne Auffälligkeiten von Motor: Start- und Leerlaufverhalten sowie Geräuschentwicklung
- Fahrverhalten und Geradeauslauf in Ordnung
- Ohne Beanstandung des Lenkungsrücklaufs
- Ohne Auffälligkeiten von Lauf- u. Fahrgeräuschen
- Ohne Auffälligkeiten von Schalt-/Automatikgetriebe

Die Prüfung des Fahrzeugs erfolgte unter Zuhilfenahme einer Grube oder einer Hebebühne, eines Scheinwerfereinstellprüfgeräts sowie Bremsenprüfstands. Es wurden ein Probelauf und eine kurze Probefahrt durchgeführt. Bei der Besichtigung wurden nur die von außen zerlegungsfrei zugänglichen Bauteile durch Inaugenscheinnahme untersucht. Eine innere Untersuchung von Bauteilen findet nicht statt. Sofern keine Abweichungen im Prüfbericht vermerkt sind, entspricht der Zustand dem Alter und der Laufleistung des Fahrzeugs. Im Rahmen der Funktionsprüfung an einzelnen Bauteilen und der Probefahrt können nicht alle denkbaren Belastungs- und Betriebszustände erreicht werden. Sie sind unter anderem auch von den vorherrschenden Witterungsbedingungen abhängig.



DOKUMENTATION-FAHRZEUGÜBERPRÜFUNG

Bericht-Nr.: 4416019669

FIN: W0L0XCF6866013376	Hersteller: OPEL	Abgelesener KM-Stand: 104968
EZ: 10/2005	Kennzeichen: -	nächste HU: 07/2013
Farbe: silber	Fahrzeugtyp: Corsa	

Gebrauchtwagen-Zertifikat mit HU

Baugruppe	Prüfpositionen	i.O.	Anmerkung
Fahrzeugidentifikation			
	Fahrgestellnummer: Abgleich	i.O.	
Fahrzeugdokumente			
	Zertifikate, Gutachten für An-, Umbauten: vorhanden gültig	i.O.	
	Bedienungsanleitungen, Serviceheft, Radiopass/Codekarte, Navi CD/DVD: vorhanden	i.O.	
Karosserie			
	Anbau-, Kunststoffteile: funktionsfähig/keine oder unwesentliche Beschädigungen		Stoßfänger vorne verschrammt
	Park-Distance-Kontrolle: Funktion		nicht zutreffend/nicht verbaut
	Äußere Sichtprüfung von Karosserieteilen auf mögliche Vorschäden: Spaltmaße/Verformungen		Dach verkratzt;
	Keine Karosserie- und Lackbeschädigungen (über den laufzeitbedingten Verschleiß hinaus)	i.O.	
	Qualität von evtl. Lackausbesserungen	i.O.	
	Bei Anhängervorrichtung (auch -abnehmbar): Zustand/Funktion		nicht zutreffend/nicht verbaut
	Transporter-Laderaum/Aufbau: Zustand	i.O.	
	Gefährdende Fahrzeugteile (auch Frontschutzbügel): Zustand/Zulässig	i.O.	
	Radabdeckungen (Kotflügel): Zustand/Zulässig	i.O.	
	Türgriffe, Schlösser, Scharniere, Tankdeckel außen: Funktion/Zustand	i.O.	
Verglasung/Sicht			
	Verglasung: Zustand/Beschädigungen	i.O.	
	Zustand Spiegel (Innen- und Außenspiegel)	i.O.	
	Scheibenwischer, Heckwischer: Zustand/Funktion		Heckwischerblatt: Gummilippe löst sich ab
	Scheibenwaschdüsen, Heckdüse: Funktion/Einstellung		Heckwaschdüse lose
	Scheibenwaschanlage: aufgefüllt	i.O.	
Beleuchtung			
	Beleuchtung: Zustand		Nebelschlußleuchte Wassereintritt; Glühlampe Blinker hinten rechts ausgeblenden
	Beleuchtung: Funktion/Einstellung		Lichtschalter Wackelkontakt
	Leuchtweitenregulierung: Funktion	i.O.	
	Bei Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion	i.O.	
Innenraum			
	Türkontakt, Innenraumbeleuchtung: Funktion	i.O.	
	Tür-, Dichtungsgummis: Zustand/Funktion	i.O.	
	Fächer, Klappen, Halterungen: Zustand/Funktion	i.O.	

Bericht-Nr.: 4416019669

Seite: 1 von 4

• TÜV SÜD • Mehr Sicherheit. Mehr Wert. • TÜV SÜD • Mehr Sicherheit. Mehr Wert. • TÜV SÜD • Mehr Sicherheit. Mehr Wert. • TÜV SÜD • Mehr Sicherheit. Mehr Wert.

Pedalgummis: Zustand	i.O.	
Teppich, Kofferraumverkleidung, Fußmatten: Sauberkeit/Zustand	i.O.	
Polster (Stoff/Leder): Sauberkeit/Zustand	i.O.	
Sicherheitsgurte: Sauberkeit/Funktion	i.O.	
Warn-, Kontrollleuchten: Funktion	i.O.	
Visuelle Prüfung Airbags (auch Deaktivierung): Zustand/Kontrollleuchten	i.O.	
Helligkeitsregler Instrumentenbeleuchtung: Funktion	i.O.	
Armaturen: Funktion/Anzeige	i.O.	
Radio: Zustand/Ein-Aus/Anzeige	i.O.	
Navigationssystem: Zustand/Ein-Aus/Anzeige		nicht zutreffend/nicht verbaut
Hupe: Funktion	i.O.	
Sitzverstellungen el./man.: Zustand/Funktion	i.O.	
Kopfstützenverstellung: Zustand/Funktion	i.O.	
Fensterheber el./man.: Zustand/Funktion	i.O.	
Schiebedach, Cabriooverdeck el./man.: Zustand/Funktion		nicht zutreffend
Sitzheizung, Lenkradheizung, Heckscheibenheizung: Funktion	i.O.	
Außenspiegelverstellung el./man.: Zustand/Funktion	i.O.	
Heizung, Klimaanlage, Lüftung: Geruchsneutral/Funktion	i.O.	
Fernriegelung Tank/Kofferraum: Funktion	i.O.	
Lenksäulenverstellung el./man.: Funktion	i.O.	
Lenkrad: Höhen-/Seitenspiel	i.O.	
Erste-Hilfe-Set, Warndreieck: Vollständigkeit/Gültigkeit		nicht geprüft.
Verriegelung, Schlüssel (auch Funk): Funktion	i.O.	
Lenkradschloss: Funktion	i.O.	
Lenkrad: Zustand/Optik	i.O.	
Räder/Reifen		
Bereifung: Abnutzungsgrad/Zustand		185/55 R15 82V Continental Premium Contact
Bereifung: Zulässigkeit	i.O.	
Profiltiefe: Angaben unter Anmerkungen	i.O.	
Felgen, Radblenden: Zustand		Leichtmetallräder teilw. verkratzt/verschrammt
Radlager: Spiel/Zustand	i.O.	
Motorraum		
Haubenöffnung, -sicherung: Funktion	i.O.	
Motordämmmatte: Zustand	i.O.	
Wischwasserbehälter: Dichtheit/Beschädigungen	i.O.	
Bremsflüssigkeit: Füllmenge/Alter (nächster Wechsel frühestens in 12 Monaten)	i.O.	
Ölstand Motor/Servolenkung	i.O.	
Kühlmittelstand/Frostschutz C°		nicht geprüft.
Antriebsriemen Nebenaggregate: Zustand	i.O.	
Batterie (Sichtprüfung): Zustand		+ -Polabdeckung fehlt
Elektrische Leitungen (Sichtprüfung): Zustand	i.O.	
Kühler, Kühlwasserleitungen (Sichtprüfung): Zustand/Dichtheit	i.O.	
Motor		
Motor (Sichtprüfung): Sauberkeit/Dichtheit	i.O.	
Kabel und Schläuche: Hinweise auf Korrosion/Undichtheit/Marderschäden	i.O.	

Motor-, Getriebelager: Zustand/Funktion	i.O.	
Zahnriemenwechsel-Intervall: Nächste Fälligkeit gem. Herstellervorgabe (Angaben unter Anmerkung)	i.O.	
Geräuschenwicklung: Motor-Leerlauf	i.O.	
Motor-Nebenaggregat(e): Befestigung/Dichtheit	i.O.	
Bodengruppe		
Kraftstoffanlage: Zustand/Dichtheit	i.O.	
Rahmen/tragende Teile: Korrosion/Zustand	i.O.	
Nicht tragende Teile, Unterboden, -schutz, -verkleidung: Zustand/Korrosion	i.O.	
Lenkung		
Lenkungslager, -dämpfer: Funktion/Zustand	i.O.	
Lenkgetriebe, Lenkungsleitungen: Zustand/Dichtheit	i.O.	
Servopumpe/elektr. Lenkung: Zustand/Funktion/Dichtheit	i.O.	
Staubmanschetten: Beschädigung/Dichtheit	i.O.	
Umlenkungs-, Lenklager: Zustand/Spiel	i.O.	
Antrieb		
Getriebe, Achsantrieb: Zustand/Dichtheit	i.O.	
Antriebs-/ Achsmanschetten: Dichtheit/Zustand	i.O.	
Kardan-Gelenkwelle(n): Zustand/Spiel	i.O.	
Differential: Zustand/Dichtheit	i.O.	
Abgasanlage		
Abgassystem: Zulässigkeit	i.O.	
Abgassystem: Halterungen/Zustand	i.O.	
Fahrwerk		
Stoßdämpfer: Zustand/Dichtheit	i.O.	
Federn: Zulässigkeit/Zustand	i.O.	
Vorderachse: Zustand/Funktion	i.O.	
Querlenkerlager: Zustand/Spiel	i.O.	
Traggelenke: Zustand/Spiel	i.O.	
Bei Luftfederung: Zustand	i.O.	
Vorderachskörper, -aufhängung: Zustand/Verschleiß/Korrosion	i.O.	
Hinterachse: Zustand/Funktion	i.O.	
Bremsanlage		
Bremsscheiben: Zustand/Verschleiß	i.O.	
Bremssbeläge: Zustand/Verschleiß	i.O.	
Bremsschläuche, Leitungen: Dichtheit/Zustand/Befestigung	i.O.	
Bremsanlage: Bremsenprüfung (Prüfstand)	i.O.	
Feststellbremse: Bremsprüfung (Prüfstand)	i.O.	
Dynamische Bremskraftregler (ABS/ABV/ALB)	i.O.	
Betriebsbremse, Feststellbremse: Abstufbarkeit/Ansprechverhalten	i.O.	
Hauptbremszylinder, Bremskraftverstärker: Wirkung/Dichtheit	i.O.	
Feststellbremse: Zustand (Handbremshebel u. -seile oder elektr.Parkbremse/Aktuatoren)		Bremsseile schwergängig
Fahrverhalten / Geräusche		
Motorverhalten während der Fahrt	i.O.	
Fahrverhalten Geradeauslauf		Fz zieht nach links
Zentrierung Lenkrad		Lenkrad steht schräg

• TÜV SÜD • Mehr Sicherheit. Mehr Wert. • TÜV SÜD • Mehr Sicherheit. Mehr Wert. • TÜV SÜD • Mehr Sicherheit. Mehr Wert. • TÜV SÜD • Mehr Sicherheit. Mehr Wert.



Kupplung: funktionsfähig und ohne Komforteinbußen	i.O.	
Schalt-, Automatikgetriebe: ohne Auffälligkeiten	i.O.	
Lauf- und Fahrgeräusche ohne Auffälligkeiten	i.O.	
Betriebsbremse: Bremsprobe	i.O.	
Lenkung: Lenkrad/Spiel	i.O.	
Lenkung: Rückstellung	i.O.	
Kombiinstrument: Funktion	i.O.	
Abgas: ohne Rauchentwicklung	i.O.	

Anmerkungen zu Prüfpositionen:

Letzter nachgewiesener Kundendienst (Datum/Km-Stand): 06.07.2011/104968
 Das Fahrzeug ist mit Sommerreifen ausgerüstet.
 Lackschichtdicke im Normbereich <200µm.
 Tür hinten rechts instandgesetzt.

Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts
Betriebsbremse 1. Achse	250	250
Betriebsbremse 2. Achse	110	100
Feststellbremse	150	100

Profiltiefe (mm)	links	rechts
1. Achse	5	3
2. Achse	4	4

Abbremsung FBA (%): Räder block.

Das Fahrzeug weist den hier beschriebenen, dem Alter und der Laufleistung entsprechenden Zustand auf. Sollten erkennbare Mängel an dem Fahrzeug vorhanden sein, so wurden sie in diesem Protokoll vermerkt.

Datum: 07.07.2011



Stempel/Unterschrift TÜV SÜD-Sachverständiger:

Auto Service

TÜV SÜD • Mehr Sicherheit. Mehr Wert. • TÜV SÜD • Mehr Sicherheit. Mehr Wert. • TÜV SÜD • Mehr Sicherheit. Mehr Wert. • TÜV SÜD • Mehr Sicherheit. Mehr Wert.